

HK.7011.324.2022
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

W P Ł Y N Ę Ł O
Data 24.10. 20 22 r.
Nr 339/22

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez pracownika firmy GBA Polska Sp. z o.o., ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo w dniu 21.09.2022 r. z niecek basenowych oraz z systemu cyrkulacji niecek basenowych pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku, stwierdzono przekroczenie obowiązującego wymagania:

Lp.	Nazwa punktu poboru	Rodzaj wody	Wynik	Kryteria
1.	System cyrkulacji niecki brodzika	Woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji	Ogólna liczba organizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ – 125 jtk/ml	≤ 20 jtk/ml

W związku z wymienioną wyżej nieprawidłowością, po przeprowadzeniu działań zmierzających do poprawy jakości wody na pływalni, proszę powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wynikach badań laboratoryjnych wody po zakończeniu działań naprawczych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ((Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią informuje osoby korzystające z pływalni o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów oraz podjętych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości wody na pływalniach wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Powyższa informacja powinna być umieszczona na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza